

MC継手・接合部

組合せ表(参考寸法)

サイズ	A	B	C	D
16A×50A	43	20(25-5)	30	21
20A×65A	50	30(35-5)	35	32
25A×75A	58	35(40-5)	40	35
40A×75A	82	35(40-5)	55	26
50A×100A	96	45(50-5)	63	34
65A×125A	110	59(65-6)	61	25
75A×150A	120	74(80-6)	64	36
100A×200A	155	94(100-6)	84	60
125A×250A	187	119(125-6)	104	70
150A×250A	230	119(125-6)	132	55
200A×300A	262	134(140-6)	145	54

